

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ Садковская СОШ пер. Первомайский 20, х. Садки, Красносулинский р-н,
Ростовская обл.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) центральный вход	есть		5,6	Покрытие – природный камень с высокими ступенями, при дожде, особенно в мороз превращается в скользкое покрытие, опасно для передвижения любого человека. Отсутствуют поручни дополнительные, разделительные. Отсутствует тактильная полоса перед маршем лестницы вверху и внизу и контрастная окраска первой и последней ступени	ДП-В	Поменять покрытие или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. Установить поручни дополнительные разделительные. Нанести тактильные полосы перед маршем вверху и внизу шириной 60 см. и контрастную окраску первой и последней ступеней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный) центральный вход	есть		8	Железный пандус при дожде особенно в мороз превращается в скользкое покрытие.	К	Нанести противоскользящее покрытие.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью) центральный вход	есть		4	Покрытие – бетон, при дожде особенно в мороз превращается в скользкое покрытие, опасно для передвижения любого человека. Отсутствие перед входом на расстоянии 0,9 м. предупредительных знаков, тактильных и звуковых указателей. Отсутствие на площадке информационных устройств, табло, щитов с информацией о назначении, планировке и графике работы объекта.	ДПВ	Поменять покрытие или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. Установить предупредительные знаки, тактильные, звуковые указатели. Установить информационное табло.	Капитальный ремонт

2.4	Входная площадка (перед дверью) вход со двора	есть	7, 7.1	Неравномерность асфальтового покрытия, ступени перед площадкой частично разрушены. Отсутствует навес. Отсутствие перед входом на расстоянии 0,9 м. предупредительных знаков, тактильных и звуковых указателей. Отсутствие на площадке информационных устройств, табло, щитов с информацией о назначении, планировке и графике работы объекта.	ДПВ	Отремонтировать асфальтовое покрытие. Установить навес. Отремонтировать ступени. Установить предупредительные знаки, тактильные, звуковые указатели. Установить информационное табло.	Капитальный ремонт
2.5	Дверь (входная) центральный вход	есть	6	Дверь не адаптирована для всех МГН. Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания двери. Крепление двери не обеспечивает одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Полотно двери не соответствует специальным требованиям. Отсутствует маркировка входа. Отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О,С	Замена входной двери в соответствии с ГОСТ. Установить кнопку вызова персонала.	Капитальный ремонт
2.6	Дверь (входная) вход со двора	есть	7	Дверь не адаптирована для всех МГН. Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания двери. Крепление двери не обеспечивает одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Полотно двери не соответствует специальным требованиям. Отсутствует маркировка входа. Отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О,С	Замена входной двери в соответствии с ГОСТ. Установить кнопку вызова персонала.	Капитальный ремонт
2.7	Тамбур центральный вход	есть	9, 10	Покрытие пола-плитка, становится скользкой при намокании.	ДП-В	Нанесение противоскользящего покрытия	Ремонт текущий
2.8	Тамбур вход со двора	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН	Ремонт капитальный

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(Г,У)		4-10	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нанести противоскользящее покрытие и тактильные полосы на ступени лестниц, нанести противоскользящее покрытие на входную площадку центрального входа и пандус, заменить входные двери, установить навес над входной площадкой на входе со двора.