

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель УСЗН



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 23

**Красносулинский район**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«03» октября 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **образовательное учреждение**  
1.2. Адрес объекта: пер.Первомайский 20, х.Садки, Красносулинский район, Ростовская обл.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание II этажей, 1213.6 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20404.0 кв.м  
1.4. Год постройки здания 19, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Садковская средняя общеобразовательная школа ;МБОУ Садковская СОШ**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **346388, пер. Первомайский 20, х.Садки, Красносулинский район, Ростовская обл.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **отсутствует**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2 время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)		1,2,3,4, 7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		4-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		10-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 12.1, 16-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)		13- 15,19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		-

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \л	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание (центральный) Вход в здание со двора	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий и капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий, капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_ с 2017 г. по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Акта №23 от 03.10.2016 года

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ всем МГН

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласие на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласие работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на | <u>3</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель Комиссии: Начальник УСЗН Красносулинского района  
Евсеева Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель председателя - директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»  
комиссии: Альшенко Н.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Ведущий специалист УСЗН, Дубченко С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный архитектор Красносулинского района, Бисаинов А.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Красносулинской организации ВОС Азетов А.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Член правления Красносулинской организации ВОИ Чередников С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ Садковская СОШ Лукашевич О.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «18» 10 2016 г. (протокол № 3)  
Комиссией (название): Комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) и экспертной оценки состояния их доступности.