

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ Садковская СОШ пер. Первомайский 20, х.Садки, Красносулинский р-н,
Ростовская обл.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в т.ч. по зрению, слуху	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению, слуху	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность для всех групп МГН	Ремонт текущий

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		-	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, акустических и тактильных средств